


HIRSCHMANNKUPPLUNG


STANDARD-AUSFÜHRUNG DER AUSSENLIEGENDEN ELEKTROVERBINDUNG

HIRSCHMANNKUPPLUNG 3-POLIG FÜR STECKBAREN FUNKEMPFÄNGER



1	blau	N Mittelleiter (MP)
2	schwarz	L1
⏏	grün/gelb	PE Schutzleiter

HIRSCHMANNKUPPLUNG 4-POLIG FÜR STANDARDMOTOR



1	blau	N Mittelleiter (MP)
2	schwarz oder braun	L1
3	braun oder schwarz	L2
⏏	grün/gelb	PE Schutzleiter